

|                           |     |  |           |                              |          |        |           |       |        |       |       |      |   |     |    |    |   |    |   |
|---------------------------|-----|--|-----------|------------------------------|----------|--------|-----------|-------|--------|-------|-------|------|---|-----|----|----|---|----|---|
| 車名                        | 年式  | 型式・車体番号  |           | 架装形状                         |          |        | 整理番号      |       |        |       |       |      |   |     |    |    |   |    |   |
| いすゞ                       | R1年 | 2PG-FRR90S2 - 7136505  |           | 冷凍ウイング                       |          |        |           |       |        |       |       |      |   |     |    |    |   |    |   |
| 車検有効期限                    |     | 走行距離(km)   |           | 積載量                          | 荷台内寸(mm) |        |           | 37716 |        |       |       |      |   |     |    |    |   |    |   |
| R3.8.26                   |     | 2,350 km   |           | 1,800 kg                     | L        | W      | H         |       |        |       |       |      |   |     |    |    |   |    |   |
|                           |     | タコグラフ年月  |           |                              | 6150     | 2370   | 2280      |       |        |       |       |      |   |     |    |    |   |    |   |
| エンジン状態                    |     | A  | B         | C                            | D        | E      | エンジン      | 4     | 気筒     | TURBO | NA    | ブレーキ | A | 240 | 馬力 | AC | 良 | 不良 | 無 |
| ミッション・デフ (異音、油漏れ等)        |     |  |           |                              |          |        | 2ペダル      | 3ペダル  | 6      | 速     | キャブ内部 |      |   |     |    |    |   |    |   |
| フレーム関係 (亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認) |     |  |           |                              |          |        |           |       |        | 汚れ    | 少     | 中    | 多 |     |    |    |   |    |   |
| 上物・年式・型式                  |     | 日本トレクス   | 18W-10366 | (H30)                        |          |        |           |       |        | シート破れ | 有     | 無    |   |     |    |    |   |    |   |
| 仕様                        |     | 冷凍機: 菱重 TDJS40A-L2 (H30) 断熱 前・天井: 50mm・後: 25mm・ウイング: 30mm 3時間で15℃から-3℃確認 |           |                              |          |        |           |       |        |       |       |      |   |     |    |    |   |    |   |
|                           |     | 格納ゲート (極東開発 1570×2410)   | (H30)     |                              |          | 2枚折    | ETC (2.0) | ✓     | バックカメラ | ✓     |       |      |   |     |    |    |   |    |   |
|                           |     | ワイド  | 未使用車      | 床アルミ縞板                       | ラッシング2段  | 庫内リモコン | セイコーラック   | HID   | ✓      | キーレス  | ✓     |      |   |     |    |    |   |    |   |
| その他                       |     | エアシート  | 電格ミラー     | 門口 H: 2190・W: 2280・地上高: 1040 |          |        | ナビ        |       | 集中ドア   | ✓     |       |      |   |     |    |    |   |    |   |

|        |  |  |     |   |  |   |  |
|--------|--|--|-----|---|--|---|--|
| 外装状態   |  |     |     | 【キャブ】   |  |                       |  |
| Fガラス状態 |  |   |     |  |  | タイヤ状態<br>mm、欠、で記載<br> |  |
| 要交換    |  | 良好   | 飛石有 |   |  | スペア F 13 R  |  |
| 記録簿    |  | 有  | 無   |   |  | サイズF 225/80R17.5<br>サイズR 225/80R17.5<br>種類 サマー ミックス スタッドレス<br>アルミホイール 有 無                                 |  |