





車名	年式	型式・車体番号		架装形状			整理番号									
三菱	R1年	2PG-FS70HZ - 500327		セーフティローダー			38093									
車検有効期限		走行距離(km)		積載量	荷台内寸(mm)											
R2.7.28	切れ	1,800 km		11,600	L	W					H					
	抹消	タコグラフ年月	'18-11	kg	8280	2490	-									
エンジン状態	(A) B C D E	エンジン	6	気筒	TURBO	NA	ブレーキ	A	394	馬力	AC	(良)	不良	無		
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)								2ペダル・3ペダル		7		速		キャブ内部		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)												汚れ		(少)	中	多
上物・年式・型式		Hanamidai SF250MA (R1)										シート破れ		有	(無)	
仕様		フック6対 スタンション7対 ウィンチ エアシート										ETC			バックカメラ	
		電格ミラー 床木材 自動歩み										LED		✓	キーレス	✓
その他												ナビ			集中ドア	✓

外装状態		【キャブ】				タイヤ状態															
						mm、欠、で記載															
						10 前		10													
<table border="1"> <tr><td colspan="3">Fガラス状態</td></tr> <tr><td>要交換</td><td>(良好)</td><td>飛石有</td></tr> <tr><td colspan="3"> </td></tr> <tr><td colspan="3"> </td></tr> </table>		Fガラス状態			要交換	(良好)	飛石有											10 10 10 10			
		Fガラス状態																			
要交換	(良好)	飛石有																			
10 10 10 10																					
<table border="1"> <tr><td colspan="3">記録簿</td></tr> <tr><td>有</td><td>(無)</td><td></td></tr> <tr><td colspan="3"> </td></tr> <tr><td colspan="3"> </td></tr> </table>		記録簿			有	(無)												スペア F 10 R			
		記録簿																			
有	(無)																				
サイズF 265/70R19.5																					
		サイズR 265/70R19.5																			
		種類 サマー・ミックステッドレス																			
		アルミホイール (有) 無																			