



車名	年式	型式・車体番号	架装形状	整理番号		
日野	R1年	2PG-FW1AHG - 107092	アルミウイング			
車検有効期限		走行距離(km)	積載量	荷台内寸(mm)		
R2.10.23	切れ	638 km	13,900 kg	L	W	H
	抹消			タコグラフ年月	'18-10	9620





# 38094

エンジン状態	A B C D E	エンジン	6気筒	TURBO	NA	ブレーキ	A	380馬力	AC	良	不良	無		
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)								2ペダル・3ペダル	7速	キャブ内部				
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)										汚れ	少	中	多	
上物・年式・型式	パブコ 8X9A7872 (H30)													
仕様	未使用車 ハイルーフ ラッシング2段 フック9対 リアエアサス リターダ セイコーラック エアシート 電格ミラー 床木材													
シート破れ	有 無													
ETC	✓	バックカメラ		✓										
LED	✓	キーレス		✓										
その他	門口 H:2560・W:2370・地上高:1020										ナビ		集中ドア	✓

### 外装状態



【キャブ】



Fガラス状態		
要交換	良好	飛石有

記録簿	有	無
-----	---	---

タイヤ状態  
mm、欠、で記載

14 前 14

14 14

14 14 14 14

14 14 14 14

スペア F 14 R

サイズF 245/70R19.5

サイズR 245/70R19.5

種類 サマー・ミックス・スタッドレス  
アルミホイール 有 無