

車名	年式	型式・車体番号	架装形状	整理番号
日通	10年	NT37F001 - 千(43)8464千	トレーラー	



車検有効期限		走行距離(km)	積載量	荷台内寸(mm)		
切れ	km	31,300	kg	L	W	H
				5050	2850	-
抹消	タコグラフ年月	-				

# 38632


エンジン状態	A B C D E	エンジン	気筒	TURBO	NA	ブレーキ	馬力	AC	良	不良	無	
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)							2ペダル・3ペダル	速	備考			
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認) フレームサビ・腐食所々有												
上物・年式・型式	日通 NT37F001 (H10)											
仕様	重トレ 自動歩み(油圧式) ABS 床木材・鉄											
その他	床上地上高:700・床下地上高:450											

### 外装状態

年式相応のサビキズ有り





【キャブ】



Fガラス状態

要交換 良好 飛石有



使用サビキズ

記録簿 有 無

タイヤ状態  
mm、欠、で記載

8	8	3	6
6	6	7	5
5	3	5	5

F  スペア  R

サイズF  
サイズR 285/60R22.5  
種類 サマー・ミックス・スタッドレス  
アルミホイール 有 無