

車名	年式	型式・車体番号		架装形状	整理番号	
日野	22/09	LKG-SH1EDAG-10063		トラクタ		
車検有効期限	走行距離 (km)	積載量	タコグラフ年月	荷台寸法 (mm)		
抹消	337,342 km	11,500 kg		長さ	幅	39084
	記録簿 平成23~29年					

エンジン状態(5段階評価)	C	エンジン	6気筒	ブレーキ	エア	馬力	410 ps	ミッション	3ペダル	キャブ内汚れ	中
ミッション・デフ状態	油にじみ場所:O/F付近										
フレーム関係・下回り状態											
上物 (メーカー・型式・年式)	HMV-13-B										
仕様等											
	ターボ ターボ										
	キャブ内装備										
	ETC2.0 集中ドアロック										

その他・備考欄

タイヤサイズ・11R22.5
 スペアタイヤはスタッドレス
 エアもれタンク付近
 センターコンソール周り加工穴・割れ
 コンソール蓋外れ
 メーターパネルレンズ割れ
 トレーラーブレーキレバーグリップ欠

フロントガラス状態
 飛石有

タイヤ状態 (mm、欠、で記載)

1	前	4		
4	4	3	2	
スペア	F	6	R	

種類 ミックス

サイズ F

サイズ R

アルミホイール 有