

車 名	年 式	型式・車体番号		架装形状		整理番号
日野	20/06	BDG-FS1ERYA-10399		吸引車		
車検有効期限	走行距離 (km)	積載量	タコグラフ年月	荷台寸法 (mm)		
抹消	420,539 km	9,440 kg	08/04	長さ	幅	高さ
	記録簿					
39953						

エンジン状態(5段階評価)	C	エンジン	6気筒	ブレーキ	エア	馬力	360 ps	ミッション	6速	3ペダル	キャブ内汚れ	少			
ミッション・デフ状態											シート汚れ		有		
フレーム関係・下回り状態													外サビあり、内サビ腐食あり		
上物 (メーカー・型式・年式)													兼松エンジニアリング・MP-13BVP(H20)		
仕様等													バキュームダンパー(汚水)・強力吸引作業車(モービルバック)・容積8220L		
仕様等													[動力]32Kw [風量]20/min [圧力]96kPa [レシーバー]9.0 [比重]1.15		
													ターボ		ターボ
													キャブ内装備		
													ETC2.0 バックカメラ 集中ドアロック		

その他・備考欄

・トラニオン開き(中)

・トルクロットブッシュヘタリ(中)

・タンク銅板ステンレス鋼材



・水ポンプ作動OK



・サブフレーム右後方に腐食穴あり

・ラジオアンテナ折損受信不可

フロントガラス状態

要交換 飛石有





小曲がり

小曲がり

タイヤ状態 (mm、欠、で記載)

10 前 10

4 4 10 10

4 4 8 8

スペア F R

種類

ミックス

サイズ F

/11 R 22.5

サイズ R

/11 R 22.5

アルミホイール

無