





車名	年式	型式・車体番号	架装形状	整理番号 40868		
日野	27/06	TKG-FC9JLAA-11426	冷蔵冷凍車			
車検有効期限	走行距離 (km)	積載量	タコグラフ年月	荷台寸法 (mm)		
R04.6.17	625,417 km	2,850 kg		長さ	幅	高さ
	記録簿			6,500	2,340	2,100

エンジン状態(5段階評価)	D	エンジン	4気筒	ブレーキ	エア	馬力	210 ps	ミッション	6速 3ペダル	キャブ内汚れ	中	
ミッション・デフ状態	油にじみ(ターボ周辺)									シート汚れ	有	
フレーム関係・下回り状態												
上物 (メーカー・型式・年式)	トランテックス HFCLA-FKAFDN (H27) 冷凍機:菱重 TDJS50A (H27)											
仕様等	ワイド・断熱(ドア、サイド50mm)・外気25℃3時間で-10℃確認(-30℃設定)・床:縞板・ラッシング2段・片開きサイドドア・格納ゲート2枚折(新明和L:1550、W:2320)・庫内リモコン										ターボ	ターボ
											キャブ内装備	
											バックカメラ 集中ドアロック	

<p>その他・備考欄</p> <ul style="list-style-type: none"> ・エンジンOIL(下) ・リーフヘタリ(少) ・エアコン:暖房でない ・ダッシュボードステー(運転席側)折れ ・運転席ドア修理跡 ・P/Gラジコン効かない ・ボデー内スリキズ有 	 <p>小曲がり</p>  <p>小凹み 凹み</p>  <p>小凹み</p>  <p>小凹み</p>	<p>タイヤ状態 (mm、欠、で記載)</p> <table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>5</td> <td>前</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>スペア</td> <td>F</td> <td>1</td> <td>R</td> </tr> </table>	5	前	4				7	7	7	7					スペア	F	1	R
5	前	4																		
7	7	7	7																	
スペア	F	1	R																	
フロントガラス状態																				
飛石有																				
	種類	スタッドレス																		
	サイズ F	225/80 R 17.5																		
	サイズ R	225/80 R 17.5																		
	アルミホイール	無																		