



|        |            |                   |         |           |       |     |       |
|--------|------------|-------------------|---------|-----------|-------|-----|-------|
| 車名     | 年式         | 型式・車体番号           |         | 架装形状      |       |     | 整理番号  |
| 日野     | 30/03      | 2PG-FS1AGA-100666 |         | Lゲートダンプ   |       |     |       |
| 車検有効期限 | 走行距離 (km)  | 積載量               | タコグラフ年月 | 荷台寸法 (mm) |       |     | 41896 |
| 検切れ    | 116,070 km | 7,900 kg          | 17/11   | 長さ        | 幅     | 高さ  |       |
|        | 記録簿        |                   |         | 4,800     | 2,200 | 460 |       |

|                  |                    |      |     |      |    |    |        |       |         |        |   |
|------------------|--------------------|------|-----|------|----|----|--------|-------|---------|--------|---|
| エンジン状態(5段階評価)    | B                  | エンジン | 6気筒 | ブレーキ | エア | 馬力 | 380 ps | ミッション | 7速 3ペダル | キャブ内汚れ | 中 |
| ミッション・デフ状態       | 油にじみ(O/F)          |      |     |      |    |    |        |       |         |        |   |
| フレーム関係・下回り状態     |                    |      |     |      |    |    |        |       |         |        |   |
| 上物 (メーカー・型式・年式)  | 極東 DD10-761A (H29) |      |     |      |    |    |        |       |         |        |   |
| 仕様等              | リターダ・自動シート・床材鉄     |      |     |      |    |    |        |       |         |        |   |
|                  | シート汚れ 有            |      |     |      |    |    |        |       |         |        |   |
|                  | 過給機 ターボ            |      |     |      |    |    |        |       |         |        |   |
| キャブ内装備           |                    |      |     |      |    |    |        |       |         |        |   |
| ETC キーレス 集中ドアロック |                    |      |     |      |    |    |        |       |         |        |   |

|   |  |   |    |  |    |   |    |  |  |  |   |   |     |    |    |       |     |   |   |
|---|--|---|----|--|----|---|----|--|--|--|---|---|-----|----|----|-------|-----|---|---|
| <p>その他・備考欄</p> <p>【鍵】車・燃料タンク兼用</p> <p>【自動シート】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・フレーム曲がり</li> <li>・シート破れ</li> </ul> <p>【横根太】中央曲がり(小)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・オールペン済</li> </ul> | <p>仕上げ塗装済一部サビ</p>    |   |    | <p>タイヤ状態 (mm、欠、で記載)</p> <table border="1"> <tr> <td>10</td> <td>前</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2</td> <td>3 3</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>10</td> <td>10 10</td> </tr> <tr> <td>スペア</td> <td>F</td> <td>R</td> </tr> </table> | 10 | 前 | 10 |  |  |  | 2 | 2 | 3 3 | 10 | 10 | 10 10 | スペア | F | R |
|   | 10   | 前   | 10 |  |    |   |    |  |  |  |   |   |     |    |    |       |     |   |   |
|   |  |   |    |  |    |   |    |  |  |  |   |   |     |    |    |       |     |   |   |
| 2   | 2  | 3 3   |    |  |    |   |    |  |  |  |   |   |     |    |    |       |     |   |   |
| 10  | 10   | 10 10   |    |  |    |   |    |  |  |  |   |   |     |    |    |       |     |   |   |
| スペア   | F  | R   |    |  |    |   |    |  |  |  |   |   |     |    |    |       |     |   |   |
| <p>フロントガラス状態</p> <p>良好</p>  | <p>仕上げ塗装済み一部サビ</p> <p>バンパー曲がり</p> <p>ハシゴ錆、腐食</p> <p>使用キズ、凹み 一部サビ</p>   | <p>種類</p> <p>サマー</p> <p>サイズ F /11 R 22.5</p> <p>サイズ R /11 R 22.5</p> <p>アルミホイール 無</p> |    |  |    |   |    |  |  |  |   |   |     |    |    |       |     |   |   |