

車 名	年 式	型式・車体番号		架装形状			整理番号	
日産ディーゼル	17/09	PB-MK36A-03845		平ボディ ー				
車検有効期限	走行距離 (km)		積載量	タコグラフ年月	荷台寸法 (mm)			42004
R04.9.30	513,302 km		4,100 kg	04/03	長さ	幅	高さ	
	記録簿				6,210	2,120	400	

エンジン状態(5段階評価)	D	エンジン	5気筒	ブレーキ	エアー	馬力	210 ps	ミッション	6速	3ペダル	キャブ内汚れ	多		
ミッション・デフ状態										油にじみ(ヘッドカバー)			シート汚れ	有
フレーム関係・下回り状態										OK				
上物（メーカー・型式・年式）													過給機	ターボ
仕様等	標準巾・アオリ3方開・フック6対・ロープ穴6対・セイコーラック										キャブ内装備			
														バックカメラ 集中ドアロック

その他・備考欄 ・リーフヘタリ(中) 床、板の上に鉄板張り ・アオリ内木ささくれ、割れ有 ・横根太右後部腐食 ・床板裏右側割れ ・バック警告音鳴らない ・バックモニター映らない ・BランプS/W不具合の可能性有 ・排気ブレーキ異音	タイヤ状態 (mm、欠、で記載) 14 前 0 4 4 4 3 スペア F 6 R											
	種類 ミックス サイズ F 225/80 R 17.5 サイズ R 225/80 R 17.5 アルミホイール 無											

デッキ、文字跡、曲がり

使用傷

傷、塗装剥げ

傷、文字跡、一部凹み (小)

傷 (小) 文字跡

曲がり

傷、アオリ膨らみ

床板波打ち、傷、凹み