

車名	年式	型式・車体番号		架装形状			整理番号
日野	30/01	2PG-FW1AHG-102000		冷蔵冷凍車			
車検有効期限	走行距離 (km)	積載量	タコグラフ年月	荷台寸法 (mm)			42350
R05.6.13	322,534 km	12,900 kg		長さ	幅	高さ	
	記録簿			9,350	2,280	2,400	

エンジン状態(5段階評価)	C	エンジン	6気筒	ブレーキ	エア	馬力	380 ps	ミッション	7速 3ペダル	キャブ内汚れ	中	
ミッション・デフ状態	油にじみ(オイルパン、シリンダーヘッド、エアコンプレッサー)											
シート汚れ	有											
フレーム関係・下回り状態	サビ											
上物 (メーカー・型式・年式)	東プレ (H24) 冷凍機:菱重 TU100SAM-CN (H23)											
仕様等	リターダ・リアエアサス・サブエンジン・4軸低床・断熱(ドア75mm、サイド50mm) 外気28℃3時間で-8℃確認(-35℃設定)・床材キーストン・ジョロダーレール4列・ラッシング2段・スタンバイ・観音サイドドア・DVDプレーヤー										過給機	ターボ
											キャブ内装備	
											バックカメラ キーレス 集中ドアロック	

その他・備考欄

- 【鍵】車・燃料タンク兼用
- 導風板取外し跡
- Vロットブッシュヘタリ小
- ノブ欠品
- 庫内スリキズ、凹み、一部割れ
- 庫内床後方側面曲がり、凹み
- 床材後側浮き
- サブE/gオイルにじみ
- ボディ床下収納キー無【リアエア下】

H:2250
ボールドH:2240

フロントガラス状態

飛石有

キズ・一部凹み

ヒサシ曲がり (小)

キズ (小) ・文字跡

導風板取外し跡

サブEGカバー割れ

線キズ一部凹み (小)

キズ・凹み (小)

フェンダー曲がり

タイヤ状態 (mm、欠、で記載)

7	前	6	
13		13	
11	11	11	11
11	10	11	11

スペア F R

種類	ミックス
サイズ F	265/70 R 19.5
サイズ R	245/70 R 19.5
アルミホイール	無