

車名	年式	型式・車体番号		架装形状			整理番号
三菱ふそう	30/10	2PG-FS74HZ-503056		保冷・冷凍ウイング			
車検有効期限	走行距離 (km)	積載量	タコグラフ年月	荷台寸法 (mm)			42585
R04.10.6	552,882 km	11,500 kg		長さ	幅	高さ	
	記録簿			9,500	2,340	2,570	

エンジン状態(5段階評価)	D	エンジン	6気筒	ブレーキ	エア	馬力	394 ps	ミッション	2ペダル シフトパイロット	キャブ内汚れ	少
ミッション・デフ状態	油にじみ(PCV本体、E/g右後)・デフ油にじみ									シート汚れ	有
フレーム関係・下回り状態	後側サビ										
上物 (メーカー・型式・年式)	矢野特殊WPA2649-2 (H30) 冷凍機:菱重 TDJS100DC										
仕様等	リアエアサス・4軸低床・全面断熱入(詳細は追加情報に記載)・外気26°C3時間で-6°C確認(-30°C設定)、床キーストン・ジョロダール4列・ラッシング3段・スタンバイ・セイコーラック・床下格納ジョロダール有									過給機	ターボ
											キャブ内装備 バックカメラ キーレス 集中ドアロック

<p>その他・備考欄</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・庫内全体的にスリキズ</li> <li>・庫内前側スリキズ凹み</li> <li>・アオリ内側一部割れ</li> <li>・ダッシュパネル</li> </ul> <p>センターコンソール加工跡有</p>	<p>飛石キズ</p>	<p>文字跡</p> <p>凹み(小)</p> <p>遮熱版曲り(小)</p>	<div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 40px; margin: 10px auto;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 40px; margin: 10px auto;"></div>
<p>フロントガラス状態</p> <p>飛石有</p>	<p>文字跡</p>	<p>文字跡</p>	

タイヤ状態 (mm、欠、で記載)

12	前	8		
3		4		
7	6	5	4	
8	8	8	8	
スペア	F	6	R	

種類	ミックス
サイズ F	245/70 R 19.5
サイズ R	245/70 R 19.5
アルミホイール	無