


車 名	年 式	型式・車体番号		架装形状		整理番号
東邦	27/03	FF20D8D2-80416		トレーラー		
車検有効期限	走行距離 (km)	積載量	タコグラフ年月	荷台寸法 (mm)		
R05.3.30		14,900 kg		長さ	幅	高さ
	記録簿					

43152

エンジン状態(5段階評価)	エンジン	ブレーキ	馬力	ミッション	キャブ内汚れ
ミッション・デフ状態					シート汚れ
フレーム関係・下回り状態					サビ(上から塗装箇所所有)
上物 (メーカー・型式・年式)					アームロール:新明和TFA100-0
仕様等	アームロールフルトレーラー★アルミホイール				過給機
					キャブ内装備

その他・備考欄 ・連絡アーム部曲がり			タイヤ状態 (mm、欠、で記載)						
			前						
			3	3				3	3
			4	4				5	5
フロントガラス状態									
			14 スペア						
			種類	スタッドレス					
			サイズ	/11 R 22.5					
			アルミホイール	無					