

車名	年式	型式・車体番号		架装形状			整理番号
UDトラックス	27/07	QKG-PK39CH-30145		クレーン付平ボディー			
車検有効期限	走行距離 (km)	積載量	タコグラフ年月	荷台寸法 (mm)			43805
R05.7.21	449,592 km	5,800 kg	15/05	長さ	幅	高さ	
	記録簿			6,000	2,240	380	

エンジン状態(5段階評価)	C	エンジン	6気筒	ブレーキ	エア	馬力	245 ps	ミッション	6速 3ペダル	キャブ内汚れ	中	
ミッション・デフ状態	デフ油にじみ									シート汚れ	有	
フレーム関係・下回り状態	OK											
上物 (メーカー・型式・年式)	ボデー:ツカサ(H27) クレーン:タダノTM-ZE364HR(H27)											
仕様等	増トン★リアエアサス・リターダ・4段・ラジコン・フックイン・2.93t吊・ワイドアウトリガ・フック13対・スタンション5対・アオリ3方開・セイコーラック・ドライブレコーダー・アルミホイール・メッキ										過給機	ターボ
											キャブ内装備 ETC バックカメラ ナビ キーレス 集中ドアロック	

<p>その他・備考欄</p> <ul style="list-style-type: none"> ・リア柱付 ・セキュリティー付 ・前立前側サビ有 ・レベルゲージ取手不良 ・フロント曲がり ・A/Cブロー音大きい ・右後ショックアブソーバーにじみ 		<p>タイヤ状態 (mm、欠、で記載)</p> <table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>9</td> <td>前</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>11</td> <td>7</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>スペア</td> <td>F</td> <td>3</td> <td>R</td> </tr> </table>	9	前	9				9	11	7	10					スペア	F	3	R
9	前	9																		
9	11	7	10																	
スペア	F	3	R																	
フロントガラス状態																				
飛石有																				
	種類	ミックス																		
	サイズ F	265/70 R 19.5																		
	サイズ R	265/70 R 19.5																		
	アルミホイール	有																		