





車名	年式	型式・車体番号		架装形状			整理番号
いすゞ	23/07	PDG-FRR34S2-7008367		クレーン付平ボディー			
車検有効期限	走行距離 (km)	積載量	タコグラフ年月	荷台寸法 (mm)			43852
抹消	612,603 km	1,300 kg		長さ	幅	高さ	
	記録簿			5,400	2,230	900	

エンジン状態(5段階評価)	D	エンジン	6気筒	ブレーキ	エア	馬力	240 ps	ミッション	6速	3ペダル	キャブ内汚れ	少
ミッション・デフ状態	油にじみ(ヘッドカバー、インタークーラ周辺)										シート汚れ	有
フレーム関係・下回り状態	OK											
上物 (メーカー・型式・年式)	昭和車体 クレーン:ユニック URU374(H23)											
仕様等	4段★ラジコン・フックイン・2.93t吊・ワイドアウトリガ・角足・フック7対・アオリ5方開・リア、中間柱差し込み式・根太増し・メッキ、ステン多数・アルミホイール											
	過給機 ターボ											
	キャブ内装備 ETC 集中ドアロック											

<p>その他・備考欄</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・T/Mリビルト交換</li> <li>・鳥居ダルマ補強</li> <li>・電光ナンバー式</li> <li>・Rr二重アオリ</li> <li>・前立シマアルミ張り</li> <li>・鳥居前面ウロコステン張り</li> <li>・アオリ丁番ステンレス</li> <li>・丁番増し</li> <li>・横根太P:300mm</li> <li>・クレーンブームシリンダー油にじみ有</li> </ul>	   	<p>タイヤ状態 (mm、欠、で記載)</p> <table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>8</td> <td>前</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>スペア</td> <td>F</td> <td>2</td> <td>R</td> </tr> </table>	8	前	8				6	6	6	6					スペア	F	2	R
8	前	8																		
6	6	6	6																	
スペア	F	2	R																	
フロントガラス状態	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>																			
小キズ 飛石有	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>																			
	種類	ミックス スタッドレス																		
	サイズ F	225/90 R 17.5																		
	サイズ R	225/90 R 17.5																		
	アルミホイール	有																		