

車名	年式	型式・車体番号		架装形状			整理番号
三菱ふそう	23/03	LDG-FQ62F-550059		クレーン付平ボディー			
車検有効期限	走行距離 (km)	積載量	タコグラフ年月	荷台寸法 (mm)			44146
抹消	248,891 km	10,100 kg	11/01	長さ	幅	高さ	
	リサイクル料金	11,010 円		6,350	2,410	580	

エンジン状態	C	エンジン	6気筒/ターボ	ブレーキ	エア	270 馬力	ミッション	6速 3ペダル	キャブ内汚れ	中
ミッション・デフ状態	OK									
フレーム関係・下回り状態	第一メンバー、フレーム内側、デフサビ、フレーム中央及びクレーン取付部歪み									
上物 (メーカー・型式・年式)	信濃車体 クレーン:タダノ ZE364HR(H23)									
仕様等	増トン3軸★リターダ・4段・ラジコン・フックイン・2.93t吊・フック9対・ワイドアウトリガ・スタンション(外6対、内5対)・センタースタンション1ヶ・ロープフック14対・セイコーラック・アオリ3方開・アルミホイール									
	フロントガラス状態 飛石有 キャブ内装備 バックカメラ ナビ キーレス 集中ドアロック									

<p>その他・備考欄</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ベバストヒーター付 ・アオリ内側スリキズ凹み多 ・リモコンキー使用不可 ・ラジオアンテナ折れ ・右ドア内サビ 		<p>タイヤ状態 (mm、欠、で記載)</p> <table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>12</td> <td>前</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>スペア</td> <td>F</td> <td>13</td> <td>R</td> <td> </td> </tr> </table>	12	前	10				5	5	5	5	5	5	5	5	スペア	F	13	R	
12	前	10																			
5	5	5	5																		
5	5	5	5																		
スペア	F	13	R																		
<p>記録簿</p> <p>なし</p> <p>メンテナンスノート</p> <p>あり</p>		<p>種類</p> <p>スタッドレス</p> <p>サイズ F</p> <p>255/70 R 22.5</p> <p>サイズ R</p> <p>245/70 R 19.5</p> <p>アルミホイール</p> <p>有</p>																			