

車名	年式	型式・車体番号		架装形状			整理番号
いすゞ	23/02	LKG-CYH77A-7000015		クレーン付セルフ			
車検有効期限	走行距離 (km)	積載量	タコグラフ年月	荷台寸法 (mm)			44332
R05.9.27	586,994 km	11,300 kg	10/12	長さ	幅	高さ	
	リサイクル料金	13930 円		8,630	2,280		

エンジン状態	D	エンジン	6気筒/ターボ	ブレーキ	エア	380 馬力	ミッション	7速 3ペダル	キャブ内汚れ	中
ミッション・デフ状態	油にじみ(E/g左側、後部)								シート汚れ	有
フレーム関係・下回り状態	第一メンバーサビ有・フレーム仕上げ塗装済、一部サビ・R第1、第6カクミガ-7カ穴								フロントガラス状態	飛石有
上物 (メーカー・型式・年式)	ボデー:オリジナル クレーン:ユニックURU504HN(H23)								キャブ内装備	
仕様等	造りボディ★リターダ・4段・ラジコン・フックイン・2.93t吊・ロングジャッキ・フック7対・スタンション1対・センターフック2ヶ・ウインチ・アウトリガ自動張り出し								ETC 集中ドアロック	

<div data-bbox="91 836 414 1262" data-label="Text"> <p>その他・備考欄</p> </div>	<div data-bbox="488 850 1641 1422" data-label="Image"> </div>	<div data-bbox="1724 818 2136 852" data-label="Text"> <p>タイヤ状態 (mm、欠、で記載)</p> </div>																	
		<div data-bbox="1724 890 2136 1236" data-label="Table"> <table border="1"> <tr> <td>11</td> <td>前</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td></td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>12</td> <td>14</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>11</td> <td>14</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>スペア</td> <td>F</td> <td>3</td> <td>R</td> <td></td> </tr> </table> </div>	11	前	7	10		13	8	12	14	11	7	11	14	13	スペア	F	3
11	前	7																	
10		13																	
8	12	14	11																
7	11	14	13																
スペア	F	3	R																
<div data-bbox="91 1289 414 1474" data-label="Text"> <p>記録簿 なし メンテナンスノート あり</p> </div>	<div data-bbox="1680 1294 2190 1497" data-label="Table"> <table border="1"> <tr> <td>種類</td> <td>スタッドレス</td> </tr> <tr> <td>サイズ F</td> <td>265/70 R 19.5</td> </tr> <tr> <td>サイズ R</td> <td>265/70 R 19.5</td> </tr> <tr> <td>アルミホイール</td> <td>無</td> </tr> </table> </div>	種類	スタッドレス	サイズ F	265/70 R 19.5	サイズ R	265/70 R 19.5	アルミホイール	無										
種類	スタッドレス																		
サイズ F	265/70 R 19.5																		
サイズ R	265/70 R 19.5																		
アルミホイール	無																		