

車 名	年 式	型 式		架装形状			整理番号
日野	15/06	KL-FS2PPHA		深ダンプ			
車検有効期限	走行距離 (km)	積載量	タコグラフ年月	荷台寸法 (mm)			47936
検切れ	324,970 km	10,300 kg	03/01	長さ	幅	高さ	
	リサイクル料金	13290 円		6,500	2,300	1,260	

エンジン状態	C	エンジン	6気筒/ターボ	ブレーキ	エアー	340 馬力	ミッション	7速 3ペダル	キャブ内汚れ	中
ミッション・デフ状態		油にじみ(EGヘッド部・オイルポンプ)・デフ異音・油漏れ等(にじみ)							シート汚れ	無し
フレーム関係・下回り状態		リア足廻り〜後方内側サビ・RNo5クロスメンバー-下面ショック穴、キレツ・RNo2クロスメンバー-下面ショック穴・左フレームフック部曲り								
上物（メーカー・型式・年式）		極東DD12ー67G(H15)							フロントガラス状態	良好
仕様等	22t★深ダンプ・18.8立米								キャブ内装備	

その他・備考欄

記録簿
なし
メンテナンスノート
あり

C穴

キズ凹み各所

ルーフ付着物

フェンダーキレ

アオリ全体的にキズ・凹み
骨キレツC穴各所

Sパンパー曲り

フェンダーキズ

ベッセル補修凹み (多)

アオリ補修キズ・凹み

15

前

15

14

14

14

14

6

6

5

6

スペア

F

R

種類

ミックス スタッドレス

サイズ F

/11 R 22.5

サイズ R

/11 R 22.5

アルミホイール

無