





車 名	年 式	型 式		架装形状			整理番号	
日野	01/09	2DG-FW1AHG		冷蔵冷凍車				
車検有効期限	走行距離 (km)		積載量	タコグラフ年月	荷台寸法 (mm)			48002
検切れ	708,163 km		13,500 kg	19/07	長さ	幅	高さ	
	リサイクル料金		13100 円		9,400	2,290	2,400	

エンジン状態	C	エンジン	6気筒/ターボ	ブレーキ	エアー	380 馬力	ミッション	7速 3ペダル	キャブ内汚れ		少
ミッション・デフ状態									OK	シート汚れ	無し
フレーム関係・下回り状態									R足廻り付近内側サビ		
上物（メーカー・型式・年式）		東プレ・(R1) 冷凍機:東プレ XL92LOEーV／V(R1)								フロントガラス状態	飛石有
仕様等	ハイルーフ★リアエアサス・リターダ・断熱・外気19℃3時間でー9℃確認（ー30℃設定）・床縞板・ラッシング2段・観音サイドドア・4軸低床・アルミホイール・ドライブレコーダー									キャブ内装備	
	■断熱詳細 (ドア、サイド、天井、前立、床下:75mm)(サイドドア:50mm)										
ETC バックカメラ キーレス 集中ドアロック											

その他・備考欄	飛び石  カンバン跡  塗装剥がれ 	カンバン跡 	タイヤ状態 (mm、欠、で記載)			
			10前10 109 14141515 13131515 スペア F 5 R			
記録簿 あり R2~6年分	 カンバン跡  キズ・凹み  キズ  キズ (大) 	カンバン跡  庫内パネルキズ小凹み 	種類 ミックス スタッドレス			
メンテナンスノート あり			サイズ F 265/70 R 19.5			
			サイズ R 265/70 R 19.5			
			アルミホイール 有			