




車名	年式	型式	架装形状	整理番号 48287		
三菱ふそう	25/05	QDG-FQ62F	クレーン付平ボディー			
車検有効期限	走行距離 (km)	積載量	タコグラフ年月	荷台寸法 (mm)		
抹消	472,783 km	8,500 kg	13/03	長さ	幅	高さ
	リサイクル料金	10910 円		7,810	2,400	450

エンジン状態	C	エンジン	6気筒/ターボ	ブレーキ	エア	270 馬力	ミッション	6速 3ペダル	キャブ内汚れ	中
ミッション・デフ状態	油にじみ(EGヘッド後方)・デフ油にじみ								シート汚れ	有
フレーム関係・下回り状態	R足廻り~後方内側サビ・他内側サビ・第一メンバーサビ									
上物 (メーカー・型式・年式)	クレーン:ユニックRKK(H21)									
仕様等	増トン3軸★4段・ラジコン・フックイン・2.93t吊・フック14対・ロープフック(右20ヶ、左18ヶ、後ろ2ヶ)・スタンション4対・アオリ5方開・ヘバスターヒーター付・セイコーラック・ドライブレコーダー									
									フロントガラス状態	小キズ
								キャブ内装備		
								ETC キーレス 集中ドアロック		

その他・備考欄 記録簿 なし メンテナンスノート なし	アオリキズ・凹み、ワク ヒンジサビ			操作盤腐食	凹み・Pハゲ	タイヤ状態 (mm、欠、で記載)
	 飛び石・Pハゲ各所	 操作盤腐食	 ヒンジサビ	 アオリキズ凹み、ワク ヒンジサビ	 床ワレ穴 アオリ内キズ	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">18</div> <div>前</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">18</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px;"></div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">17</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">17</div> </div> <div style="margin-top: 20px;"> スペア F 15 R 10 </div>
種類		ミックス スタッドレス				
サイズ F		225/70 R 22.5				
サイズ R		245/70 R 19.5				
アルミホイール		無				