




車 名		年 式		型式		架装形状		整理番号	
いすゞ		18/01		ADG-FRR90C3S		ダンプ			
車検有効期限		走行距離 (km)		積載量		タコグラフ年月		荷台寸法 (mm)	
R08.1.19		39,581 km		3,750 kg					
		リサイクル料金		11240 円					
						長さ		幅	高さ
						3,400		2,040	350

エンジン状態	C	エンジン	4気筒/ターボ	ブレーキ	エア－	190 馬力	ミッション	6速	3ペダル	キャブ内汚れ	中
ミッション・デフ状態	油にじみ(ヘッド後部)									シート汚れ	有
フレーム関係・下回り状態	横ネタ曲がり、ツブレ・リア第一メンバー曲がり										
上物（メーカー・型式・年式）	新明和・DR4－17SY(H17)									フロントガラス状態	飛石有
仕様等	床材(鉄)・ロープフック(サイド・後ろ)5対、0ヶ・自動コボレーン、右、左									キャブ内装備	
										集中ドアロック	

その他・備考欄 エンジンブレ・足回りブッシュ 類劣化有り	 凹み・曲り (小)  アスファルト付着 No1メンバー曲り	 フェンダー曲り (小) Pハゲ ペイント跡  Pハゲ サビ (小) ペイント跡 フェンダー曲り (大)	Pハゲ ベツセル凹み																														
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="5" style="padding: 5px;">タイヤ状態 (mm、欠、で記載)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 20%;">4</td> <td style="width: 10%;">前</td> <td style="width: 20%;">5</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>13</td> <td>12</td> <td>12</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="padding: 10px;"> スペア F R </td> </tr> </tbody> </table>			タイヤ状態 (mm、欠、で記載)					4	前	5								14	13	12	12							スペア F R 				
タイヤ状態 (mm、欠、で記載)																																	
4	前	5																															
14	13	12	12																														
スペア F R 																																	
記録簿 なし メンテナンスノート あり																																	