




車名	年式	型式	架装形状	整理番号 48583		
いすゞ	01/11	2RG-FRR90S2	塵芥車			
車検有効期限	走行距離 (km)	積載量	タコグラフ年月	荷台寸法 (mm)		
R07.11.17	213,402 km	1,550 kg		長さ	幅	高さ
	リサイクル料金	12080 円				

エンジン状態	C	エンジン	4気筒/ターボ	ブレーキ	エア	210 馬力	ミッション	6速 3ペダル	キャブ内汚れ	少
ミッション・デフ状態	油にじみ(EG後方)								シート汚れ	有
フレーム関係・下回り状態	OK								フロントガラス状態	小キズ
上物 (メーカー・型式・年式)	ボデー:極東GB87-240(R01)								キャブ内装備	
仕様等	プレス式★8.7立米・連続スイッチ・汚水タンク								バックカメラ キーレス 集中ドアロック	

その他・備考欄 	 	 カンパン跡		<div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 40px; margin-bottom: 10px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 40px;"></div>	タイヤ状態 (mm、欠、で記載) <table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 30px;">6</td> <td style="width: 20px;">前</td> <td style="border: 1px solid black; width: 30px;">6</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 30px;"> </td> <td></td> <td style="border: 1px solid black; width: 30px;"> </td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 30px;">3</td> <td style="border: 1px solid black; width: 30px;">3</td> <td style="border: 1px solid black; width: 30px;">3</td> <td style="border: 1px solid black; width: 30px;">2</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 30px;"> </td> <td></td> </tr> </table> スペア F 1 R 	6	前	6								3	3	3	2						
	6	前	6																						
3	3	3	2																						
記録簿 なし メンテナンスノート あり	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>種類</td> <td>ミックス スタッドレス</td> </tr> <tr> <td>サイズ F</td> <td>225/80 R 17.5</td> </tr> <tr> <td>サイズ R</td> <td>225/80 R 17.5</td> </tr> <tr> <td>アルミホイール</td> <td>無</td> </tr> </table>				種類	ミックス スタッドレス	サイズ F	225/80 R 17.5	サイズ R	225/80 R 17.5	アルミホイール	無													
種類	ミックス スタッドレス																								
サイズ F	225/80 R 17.5																								
サイズ R	225/80 R 17.5																								
アルミホイール	無																								