車名	年式	型式	架装形状	整理番号 48633		
日野	25/06	QKG-FS1ERBA	アームロール・フックロール			
車検有効期限	走行距離 (km)	積載量	タコグラフ年月	荷台寸法 (mm)		
R08.6.23	769,449 km	10,400 kg	13/03	長さ	幅	高さ
	リサイクル料金	12870 円				

エンジン状態	C	エンジン	6気筒/ターボ	ブレーキ	エア	380 馬力	ミッション	7速 3ペダル	キャブ内汚れ	中
ミッション・デフ状態	油にじみ(ヘッドカバー、EGヘッド部)								シート汚れ	無し
フレーム関係・下回り状態	サビ有・サブフレーム内側下面サビ								フロントガラス状態	良好
上物 (メーカー・型式・年式)	ボデー:極東JM10-53X(H25)								キャブ内装備	
仕様等	コンテナ付き22tフックロール★リターダ・2デフ・ツインホイスト・アルミホイール								ETC バックカメラ キーレス 集中ドアロック	
	■コンテナ情報 L:6000mm、W:2190mm、H:2100mm ロープフック(サイド8対、後ろ6ヶ)									

<div data-bbox="91 834 414 1260" data-label="Text"> <p>その他・備考欄</p> </div>	<div data-bbox="526 877 1601 1380" data-label="Image"> </div>			<div data-bbox="1736 821 2116 853" data-label="Text"> <p>タイヤ状態 (mm、欠、で記載)</p> </div>																				
	<div data-bbox="91 1284 414 1476" data-label="Text"> <p>記録簿 なし メンテナンスノート あり</p> </div>	<div data-bbox="1355 869 1601 1460" data-label="Text"> <p>小凹み</p> <div data-bbox="1400 933 1568 1053" data-label="Image"></div> <p>コンテナ凹みサビ カンバン跡ヨコネタ曲り コンテナフレーム歪</p> </div>			<div data-bbox="1736 885 2116 1236" data-label="Text"> <table border="1"> <tr> <td>4</td> <td>前</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>12</td> <td>12</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>スペア</td> <td>F</td> <td>3</td> <td>R</td> <td></td> </tr> </table> </div>		4	前	1				3	3	3	3	12	12	12	12	スペア	F	3	R
4	前	1																						
3	3	3	3																					
12	12	12	12																					
スペア	F	3	R																					
			種類	スタッドレス																				
			サイズ F	/11 R 22.5																				
			サイズ R	/11 R 22.5																				
			アルミホイール	有																				