

車 名	年 式	型 式		架装形状			整理番号	
日野	01/12	2PG-FE2ABG		冷蔵冷凍車				
車検有効期限	走行距離 (km)		積載量	タコグラフ年月	荷台寸法 (mm)			48725
抹消	335,343 km		6,200 kg	19/08	長さ	幅	高さ	
	リサイクル料金		10900 円		8,270	2,360	2,520	

エンジン状態	C	エンジン	4気筒/ターボ	ブレーキ	エアー	240 馬力	ミッション	7速	3ペダル	キャブ内汚れ	少
ミッション・デフ状態										シート汚れ	無し
油にじみ(ターボ周辺)											
フレーム関係・下回り状態										R足廻り付近内側サビ・サブフレームサビ	
上物(メーカー・型式・年式)										ボデー:フルハーフRLB(R01) 冷凍機:菱重TDS50CN2(R01)	
仕様等										フロントガラス状態	小キズ
										キャブ内装備	
										ETC2.0 バックカメラ 集中ドアロック	
増トンワイド★ハイルーフ・リアエアサス・リターダ・断熱・外気14℃3時間で-1℃確認(-5℃設定)・床縞板・ラッシング2段・ゲート蓋(フルハーフL:1590、W:2410)・ラジコン・片開きサイドドア											
■断熱詳細 (前立:75mm)(サイド、サイドドア、天井:30mm)											

その他・備考欄	タイヤ状態 (mm、欠、で記載)		
	種類 スタッドレス		
記録簿	サイズ F 265/70 R 19.5		
	サイズ R 265/70 R 19.5		
メンテナンスノート	アルミホイール 無		

その他・備考欄

記録簿

メンテナンスノート

キャンバン跡

キャンバン跡

庫内キズ各所
Rドア内側C穴

ゲート蓋キズ