

| | | | | | | | |
|--------|------------|-------------|---------|-----------|-------|-------|-------|
| 車 名 | 年 式 | 型 式 | | 架装形状 | | | 整理番号 |
| 日野 | 20/07 | BDG-FR1EXYA | | 深ダンプ | | | |
| 車検有効期限 | 走行距離 (km) | 積載量 | タコグラフ年月 | 荷台寸法 (mm) | | | 48739 |
| 抹消 | 787,538 km | 13,100 kg | | 長さ | 幅 | 高さ | |
| | | | | 9,050 | 2,370 | 1,100 | |
| | リサイクル料金 | 13390 円 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|------|---------|------|-----|--------|-------|---------|----------------|-----|
| エンジン状態 | D | エンジン | 6気筒/ターボ | ブレーキ | エアー | 380 馬力 | ミッション | 7速 3ペダル | キャブ内汚れ | 少 |
| ミッション・デフ状態 油にじみ(インタークーラー周辺、オイルクーラー・EG右側)・デフ油にじみ・ミッション油にじみ | | | | | | | | | シート汚れ | 有 |
| フレーム関係・下回り状態 OK | | | | | | | | | フロントガラス状態 | 小キズ |
| 上物 (メーカー・型式・年式) ボデー:極東DD10-75-G(H20) | | | | | | | | | キャブ内装備 | |
| 仕様等 25t深ダンプ★23.6立米・ロープフック(サイド18対、後ろ4ヶ)・可動式リアバンパー・セイコーラック・蓄冷機付 | | | | | | | | | バックカメラ 集中ドアロック | |

その他・備考欄

記録簿
なし
メンテナンスノート
あり

支柱サビ

アオリキズ小凹み

カンバン跡

バンパーサビ

アオリキズ小凹み

支柱サビ

ベッセル凹み (多)

アオリ内側凹み、キレ

凹み

アオリキズ小凹み

カンバン跡

バンパーサビ

アオリキズ小凹み

支柱サビ

ベッセル凹み (多)

アオリ内側凹み、キレ

タイヤ状態 (mm、欠、で記載)

5 前 5

8 10 10 10

5 5 5 5

スペア F 3 R 3

種類 ミックス

サイズ F 295/80 R 22.5

サイズ R /11 R 22.5

アルミホイール 無