

車名	年式	型式			架装形状			整理番号
三菱ふそう	16/08	KK-FF83EFY			クレーン付平ボディー			
車検有効期限	走行距離 (km)	積載量	タコグラフ年月	荷台寸法 (mm)				
抹消	257,728 km	3,450 kg		長さ	幅	高さ		49093
	リサイクル料金	9350 円		3,720	2,080	380		

エンジン状態 C	エンジン 4気筒/NA	ブレーキ オイル	155 馬力	ミッション 6速 3ペダル	キャブ内汚れ 少
ミッション・デフ状態	油にじみ(クランクシール、TM付根)				シート汚れ 有
フレーム関係・下回り状態	内側サビ有				
上物(メーカー・型式・年式)	クレーン:タダノTM-ZR304J(H19)				フロントガラス状態 小キズ
仕様等	3軸・ワイドロング★4段・ラジコン・フックイン・2.93t吊・ロープフック(サイド9対、後ろ4ヶ)・アオリ3方開・セイコーラック・ドライブレコーダー —				キャブ内装備 ETC ドライブレコーダー

その他・備考欄	<p>Diagram illustrating damage points on a truck. Labels include: グリルビス止め (Front grille bolt hole), キズ (多) (Many scratches), アオリキズPハグ曲り (Side door edge dent), ブーム下面凹み (Boom bottom dent), キズ凹み各所 (Scratches at various locations), キズ凹み (多) (Many scratches), ワイヤーキング (Wire binding), ピラー下部歪 (Side pillar deformation), バンパー曲り (Bumper dent), アオリキズPハグ曲り (Side door edge dent), 内板フレ (Inner panel frame).</p>				タイヤ状態 (mm、欠、で記載)																		
記録簿	<p>なし</p> <p>アオリキズ</p> <p>バンパー曲り</p>				<table border="1"> <tr> <td>9</td><td>前</td><td>9</td></tr> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td></tr> <tr> <td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td></tr> <tr> <td>スペア</td><td>F 10</td><td>R 8</td><td></td></tr> </table>	9	前	9				8	8	8	8	8	8	8	8	スペア	F 10	R 8	
9	前	9																					
8	8	8	8																				
8	8	8	8																				
スペア	F 10	R 8																					
メンテナンスノート	<p>なし</p>				種類 サマー																		
	<p>サイズ F 225/70 R 16</p> <p>サイズ R 205/65 R 16</p> <p>アルミホイール 無</p>																						