

車 名	年 式	型 式		架装形状			整理番号
日野	23/08	BKG-XZU344M		クレーン付平ボディー			
車検有効期限	走行距離 (km)	積載量	タコグラフ年月	荷台寸法 (mm)			49125
抹消	72,496 km	2,000 kg		長さ	幅	高さ	
	リサイクル料金	8740 円		3,530	1,800	380	

エンジン状態	B	エンジン	4気筒/ターボ	ブレーキ	オイル	136 馬力	ミッション	6速 3ペダル	キャブ内汚れ	少
ミッション・デフ状態									シート汚れ	有
OK										
フレーム関係・下回り状態		各所サビ・F、R足廻りサビ								
上物（メーカー・型式・年式）		クレーン:タダノTMーZR294								
仕様等	標準巾★4段・ラジコン・全低床・フックイン・2.93t吊・ワイドアウトリガ・ロープフック(サイド8対、後ろ3ヶ)・ロープ穴4対・アオリ3方開・セイコーラック									
	フロントガラス状態									小キズ
	キャブ内装備									
集中ドアロック										

その他・備考欄

記録簿  
なし  
メンテナンスノート  
あり

キレ

凹み

カンバン跡

アオリキズ凹み

キズ・凹み

キズ

キズ・凹み

アオリキズ・凹み

カンバン跡

床板フレ・補修

ブームキズ

キズ・凹み

キズ

凹み

アオリキズ凹み

キズ・凹み

アオリキズ・凹み

カンバン跡

床板フレ・補修

キレ

凹み

カンバン跡

アオリキズ凹み

キズ・凹み

キズ

キズ・凹み

アオリキズ・凹み

カンバン跡

床板フレ・補修

ブームキズ

キズ・凹み

キズ

凹み

アオリキズ凹み

キズ・凹み

アオリキズ・凹み

カンバン跡

床板フレ・補修

タイヤ状態 (mm、欠、で記載)

8 前 8

8 8 8 8

8 8 8 8

スペア F 8 R

種類

サマー

サイズ F 205/70 R 17.5

サイズ R 205/70 R 17.5

アルミホイール 無