

車 名	年 式	型 式		架装形状			整理番号	
いすゞ	29/12	TPG-NJR85A		クレーン付平ボディー				
車検有効期限	走行距離 (km)		積載量	タコグラフ年月	荷台寸法 (mm)			49305
抹消	180,239 km		1,900 kg		長さ	幅	高さ	
	リサイクル料金		9170 円		2,480	1,610	360	

エンジン状態	B	エンジン	4気筒/ターボ	ブレーキ	オイル	150 馬力	ミッション	5速 3ペダル	キャブ内汚れ		多
ミッション・デフ状態		油にじみ(E/g右前)							シート汚れ	無し	
フレーム関係・下回り状態		Cフレーム両側後端歪み・RNO1.2クロスメンバー歪									
上物（メーカー・型式・年式）		クレーン:タダノZR224(H29)							フロントガラス状態	飛石有	
仕様等		ショート★4段・ラジコン・フックイン・フック3対・ロープフック(サイド6対、後ろ2ヶ)・アオリ3方開									
									キャブ内装備		
									ETC バックカメラ ナビ キーレス 集中ドアロック		

その他・備考欄	<div><div><div><div><div><div></div><div>凹み (小)</div></div><div><div><div></div><div>凹み (小)</div><div>ピラー曲り</div></div><div><div><div></div><div>凹み (小)</div><div>アオリ曲り</div></div><div><div><div></div><div>ヒンジ欠</div><div>台枠曲り (小)</div><div>左右Cフレーム後部歪</div></div></div><div><div><div></div><div>床C、穴</div><div>床板シミ、フケ</div><div>R1,2クロスメンバー歪</div></div></div></div></div></div></div></div></div>			タイヤ状態 (mm、欠、で記載)			
				<div><div>6</div><div>前</div><div>6</div></div>			
				<div><div></div><div></div></div>			
				<div><div>6</div><div>6</div><div>6</div><div>5</div></div>			
<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>							
スペア F <div>10</div> R <div></div>							
記録簿				サマー			
なし				195/75 R 15			
メンテナンスノート				195/75 R 15			
なし				アルミホイール 無			