





車名	年式	型式	架装形状	整理番号 49358		
日野	30/11	2KG-FD2ABG	冷蔵冷凍車			
車検有効期限	走行距離 (km)	積載量	タコグラフ年月	荷台寸法 (mm)		
抹消	424,391 km	2,100 kg	07/05	長さ	幅	高さ
	リサイクル料金	10900 円		6,180	2,320	2,070

エンジン状態	B	エンジン	4気筒/ターボ	ブレーキ	エア	210 馬力	ミッション	6速 3ペダル	キャブ内汚れ	少	
ミッション・デフ状態	OK								シート汚れ	無し	
フレーム関係・下回り状態	OK								フロントガラス状態	飛石有	
上物 (メーカー・型式・年式)	ボデー:トランテックス(H30) 冷凍機:菱重TDJS50A-L2(H30)										
仕様等	ワイド★リアエアサス・断熱・外気8℃3時間で-18℃確認(-30℃設定)・ラッシング2段・床キーストン・ジョロダーレール4列・格納ゲート2枚折(新明和L:1550,W:2220)・ラジコン・庫内リモコン・片開きサイドドア・アルミホイール・ドライブレコーダー										
	■断熱詳細 (サイド、サイドドア:50mm)(ドア、天井、前立、床下:75mm)										
								キャブ内装備			
								ETC2.0 バックカメラ ナビ 集中ドアロック ドライブレコーダー			

その他・備考欄 記録簿 なし メンテナンスノート なし	飛び石 	キズ凹み (小) 	タイヤ状態 (mm、欠、で記載) <table border="1"> <tr> <td>8</td> <td>前</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>スペア</td> <td>F</td> <td>5</td> <td>R</td> <td></td> </tr> </table>	8	前	8				10	10	10	10					スペア	F	5	R	
	8	前	8																			
10	10	10	10																			
スペア	F	5	R																			
	凹み 	キズ タイヤハウスパネルワレ カンバン跡凹み (小) 	庫内キズ凹み (多) 