





|          |            |             |         |            |       |     |       |
|----------|------------|-------------|---------|------------|-------|-----|-------|
| 車名       | 年式         | 型式          |         | 架装形状       |       |     | 整理番号  |
| いすゞ      | 01/08      | 2RG-FTR90V2 |         | クレーン付平ボディー |       |     |       |
| 車検有効期限   | 走行距離 (km)  | 積載量         | タコグラフ年月 | 荷台寸法 (mm)  |       |     | 49457 |
| R08.8.30 | 480,167 km | 6,900 kg    |         | 長さ         | 幅     | 高さ  |       |
|          | リサイクル料金    | 12080 円     |         | 5,100      | 2,190 | 400 |       |

|                 |   |      |         |      |    |        |       |         |                     |     |
|-----------------|---|------|---------|------|----|--------|-------|---------|---------------------|-----|
| エンジン状態          | B   | エンジン | 4気筒/ターボ | ブレーキ | エア | 240 馬力 | ミッション | 6速 3ペダル | キャブ内汚れ              | 少   |
| ミッション・デフ状態      | 油にじみ(オイルパン)・ギア鳴り3速(通常回転時)   |      |         |      |    |        |       |         | シート汚れ               | 有   |
| フレーム関係・下回り状態    | ペイント・内側サビ有・左Rフレーム歪小   |      |         |      |    |        |       |         | フロントガラス状態           | 飛石有 |
| 上物 (メーカー・型式・年式) | ボデー:パプコ クレーン:ユニックURG374(R01)  |      |         |      |    |        |       |         | キャブ内装備              |     |
| 仕様等             | 増トン★リアエアサス・4段・ラジコン・フックイン・2.93t吊・ワイドアウトリガ・ロープフック(サイド12対、後ろ3ヶ)・アオリ3方開 |      |         |      |    |        |       |         | ETC2.0 キーレス 集中ドアロック |     |

|  |  |  |   |  |   |   |   |  |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |     |   |    |   |
|--|--|--|---|--|---|---|---|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|--|--|-----|---|----|---|
| その他・備考欄<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>記録簿<br>なし<br>メンテナンスノート<br>あり                            |  <p>飛び石</p> <p>飛び石キズ</p> |  <p>ブームキズ</p> <p>ドア脱着</p> |  <p>床フレウキ</p> | タイヤ状態 (mm、欠、で記載)<br><table border="1"> <tr> <td>7</td> <td>前</td> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>6</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>スペア</td> <td>F</td> <td>16</td> <td>R</td> </tr> </table> | 7 | 前 | 5 |  |  |  |  |  | 6 | 6 | 5 | 5 |  |  |  |  | スペア | F | 16 | R |
|  | 7  | 前  |   | 5  |   |   |   |  |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |     |   |    |   |
|  |  |  |   |  |   |   |   |  |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |     |   |    |   |
| 6  | 6  | 5  | 5   |  |   |   |   |  |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |     |   |    |   |
|  |  |  |   |  |   |   |   |  |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |     |   |    |   |
| スペア  | F  | 16   | R   |  |   |   |   |  |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |     |   |    |   |
|  <p>フレーム後部歪 (小)</p> |  <p>キズ凹み</p>           | 種類      スタッドレス<br>サイズ F    265/70 R 19.5<br>サイズ R    265/70 R 19.5<br>アルミホイール    無                           |   |  |   |   |   |  |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |     |   |    |   |